



**PI 2014**  **COMUNE DI VEGGIANO**

**Piano degli Interventi (PI) - Variante n.1**  
(Legge Regionale n. 11/2004 e s.m.i.)

**SCHEDE PATRIMONIO EDILIZIO STORICO ESISTENTE**  
**1998**

10.10.2014

Elaborato A.07

# SCHEDE PATRIMONIO EDILIZIO STORICO ESISTENTE

Legge regionale n. 11/2004 e s.m.i.

## Comune di Veggiano



COMUNE DI VEGGIANO  
Piazza F. Alberti, 1 - Veggiano (PD)

ADOZIONE

APPROVAZIONE

### **Il Sindaco**

Dott.ssa Anna LAZZARIN

### **Il Segretario**

Dott.ssa Maria ANGELUCCI

### **Ufficio Urbanistica - Edilizia Privata**

Arch. Alessandro F. VILLA

### **GRUPPO DI LAVORO**

#### **Progettazione urbanistica**

Raffaele GEROMETTA, urbanista

Daniele RALLO, urbanista

Lisa DE GASPER, urbanista

#### **Valutazione idraulica e Piano delle Acque**

Lino POLLASTRI, ingegnere

#### **Gruppo di Valutazione**

Elettra LOWENTHAL, ingegnere

#### **Collaboratori**

Giovanni TRENTANOVI, agronomo forestale

Giuliano CAVARZAN, ingegnere

Chiara LUCIANI, ingegnere

VenetoProgetti SC  
Via Treviso, 18 - San Vendemiano (TV)  
Tel. +39 (0438) 412433 - Fax. +39 (0438) 429000  
e-mail: [venetoprogetti@venetoprogetti.com](mailto:venetoprogetti@venetoprogetti.com)



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.001

**SCHEDA**

**B**

**Indirizzo:**

*via Sabbioni*

**Civico: 54**


**Codice scheda B: 1**

**Codice scheda (principale):**

*028/054 (028/054)*



**Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000**



**Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000**



**UBICAZIONE**

ALTRO

**STRUTTURE VERTICALI**

COTTO

**DESTINAZIONE  
TIPOLOGICA**

RESIDENZIALE - RURALE

**STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE VERTICALI**

MEDIOCRI

**CONT. AMBIENTALE**

SCOPERTO DESTINAZIONE  
AGRICOLA

**STRUTTURE ORIZZONTALI**

LEGNO

**ELEMENTI DI RILIEVO**

**STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE ORIZZONTALI**

MEDIOCRI

**INTERVENTI**

**STRUTTURE COPERTURA**

LEGNO

**DATA RILEVAMENTO**

01/05/97

**STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE COPERTURA**

MEDIOCRI



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.001

**SCHEDA**  
**B**



**Indirizzo:**

*via Sabbioni*


**Civico:**

**Codice scheda B: 2**


**Codice scheda (principale):**

*028/053 (028/054)*

**Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000**



**Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000**



<b>UBICAZIONE</b>	<b>ALTRO</b>	<b>STRUTTURE VERTICALI</b>	<b>COTTO</b>
<b>DESTINAZIONE TIPOLOGICA</b>	<b>ANNESSO AGRICOLO</b>	<b>STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE VERTICALI</b>	<b>MEDIOCRI</b>
<b>CONT. AMBIENTALE</b>	<b>SCOPERTO DESTINAZIONE AGRICOLA</b>	<b>STRUTTURE ORIZZONTALI</b>	<b>LEGNO</b>
<b>ELEMENTI DI RILIEVO</b>	<b>ARCHITETTONICI</b>	<b>STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE ORIZZONTALI</b>	<b>MEDIOCRI</b>
<b>INTERVENTI</b>		<b>STRUTTURE COPERTURA</b>	<b>LEGNO</b>
<b>DATA RILEVAMENTO</b>	<b>01/05/97</b>	<b>STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE COPERTURA</b>	<b>MEDIOCRI</b>



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
 Scheda n.002

**SCHEDA**

**B**

Indirizzo:  
 via Sabbioni


Civico:

Codice scheda B: 3


Codice scheda (principale):  
 028/043 (028/043)



Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000



Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000



UBICAZIONE	ALTRO	STRUTTURE VERTICALI	COTTO
DESTINAZIONE TIPOLOGICA	ANNESSO AGRICOLO	STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE VERTICALI	BUONE
CONT. AMBIENTALE	SCOPERTO DESTINAZIONE AGRICOLA	STRUTTURE ORIZZONTALI	LEGNO
ELEMENTI DI RILIEVO	ARCHITETTONICI	STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE ORIZZONTALI	BUONE
INTERVENTI		STRUTTURE COPERTURA	LEGNO
DATA RILEVAMENTO	01/05/97	STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE COPERTURA	BUONE



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.003

**SCHEDA**  
**B**

**Indirizzo:**


*via Sabbioni*

**Civico:**


**Codice scheda B: 46**

**Codice scheda (principale):**

*028/065 (028/065)*



**Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000**



**Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000**



<b>UBICAZIONE</b>	<b>ALTRO</b>	<b>STRUTTURE VERTICALI</b>	<b>COTTO</b>
<b>DESTINAZIONE TIPOLOGICA</b>	<b>ANNESSO AGRICOLO</b>	<b>STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE VERTICALI</b>	<b>CATTIVE</b>
<b>CONT. AMBIENTALE</b>	<b>SCOPERTO DESTINAZIONE AGRICOLA</b>	<b>STRUTTURE ORIZZONTALI</b>	<b>LEGNO</b>
<b>ELEMENTI DI RILIEVO</b>		<b>STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE ORIZZONTALI</b>	<b>CATTIVE</b>
<b>INTERVENTI</b>		<b>STRUTTURE COPERTURA</b>	<b>LEGNO</b>
<b>DATA RILEVAMENTO</b>	<b>01/05/97</b>	<b>STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE COPERTURA</b>	<b>CATTIVE</b>





# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.003

**SCHEDA**  
**B**



Indirizzo:

*via Sabbioni*


Civico:

Codice scheda B: 44


Codice scheda (principale):

028/067 (023/066)

Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000



Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000



UBICAZIONE

ALTRO

STRUTTURE VERTICALI

COTTO

DESTINAZIONE  
TIPOLOGICA

ANNESSO AGRICOLO

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE VERTICALI

CATTIVE

CONT. AMBIENTALE

SCOPERTO DESTINAZIONE  
AGRICOLA

STRUTTURE ORIZZONTALI

LEGNO

ELEMENTI DI RILIEVO

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE ORIZZONTALI

CATTIVE

INTERVENTI

STRUTTURE COPERTURA

LEGNO

DATA RILEVAMENTO

01/05/97

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE COPERTURA

CATTIVE



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.004

**SCHEDA**

**B**

Indirizzo:

via Sguazzina

Civico:


Codice scheda B: 5

Codice scheda (principale):


037/040 (037/040)



Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000



Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000



UBICAZIONE

ALTRO

STRUTTURE VERTICALI

COTTO

DESTINAZIONE  
TIPOLOGICA

ANNESSO AGRICOLO

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE VERTICALI

BUONE

CONT. AMBIENTALE

SCOPERTO DESTINAZIONE  
AGRICOLA

STRUTTURE ORIZZONTALI

LEGNO

ELEMENTI DI RILIEVO

ARCHITETTONICI

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE ORIZZONTALI

BUONE

INTERVENTI

STRUTTURE COPERTURA

LEGNO

DATA RILEVAMENTO

01/05/97

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE COPERTURA

BUONE



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.004

**SCHEDA**  
**B**




Indirizzo:  
*via Sguazzina*

Civico: 34


Codice scheda B: 6

Codice scheda (principale):  
037/038 (037/038)

Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000



Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000



UBICAZIONE	<input type="text" value="ALTRO"/>	STRUTTURE VERTICALI	<input type="text" value="COTTO"/>
DESTINAZIONE TIPOLOGICA	<input type="text" value="RESIDENZIALE - RURALE"/>	STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE VERTICALI	<input type="text" value="BUONE"/>
CONT. AMBIENTALE	<input type="text" value="SCOPERTO DESTINAZIONE AGRICOLA"/>	STRUTTURE ORIZZONTALI	<input type="text" value="LEGNO"/>
ELEMENTI DI RILIEVO	<input type="text"/>	STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE ORIZZONTALI	<input type="text" value="BUONE"/>
INTERVENTI	<input type="text"/>	STRUTTURE COPERTURA	<input type="text" value="LEGNO"/>
DATA RILEVAMENTO	<input type="text" value="01/05/97"/>	STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE COPERTURA	<input type="text" value="BUONE"/>



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
 Scheda n.005

**SCHEDA**

**B**



**Indirizzo:**

*via Sguazzina*


**Civico: 32**

**Codice scheda B: 7**


**Codice scheda (principale):**

*037/035 (037/035)*

**Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000**



**Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000**



UBICAZIONE

ALTRO

STRUTTURE VERTICALI

COTTO

DESTINAZIONE  
 TIPOLOGICA

RESIDENZIALE

STATO CONSERVAZIONE  
 STRUTTURE VERTICALI

BUONE

CONT. AMBIENTALE

SCOPERTO DESTINAZIONE  
 AGRICOLA

STRUTTURE ORIZZONTALI

LEGNO - LATERO CEMENTO

ELEMENTI DI RILIEVO

STATO CONSERVAZIONE  
 STRUTTURE ORIZZONTALI

BUONE

INTERVENTI

RISTRUTTURAZIONE

STRUTTURE COPERTURA

LEGNO

DATA RILEVAMENTO

01/05/97

STATO CONSERVAZIONE  
 STRUTTURE COPERTURA

BUONE



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.005

SCHEDA

**B**

**Indirizzo:**

*via Sguazzina*

**Civico:**


**Codice scheda B: 9**

**Codice scheda (principale):**


*037/037 (037/037)*



**Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000**



**Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000**



UBICAZIONE

ALTRO

STRUTTURE VERTICALI

COTTO

DESTINAZIONE  
TIPOLOGICA

ANNESSO AGRICOLO

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE VERTICALI

BUONE

CONT. AMBIENTALE

SCOPERTO DESTINAZIONE  
AGRICOLA

STRUTTURE ORIZZONTALI

LEGNO

ELEMENTI DI RILIEVO

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE ORIZZONTALI

BUONE

INTERVENTI

STRUTTURE COPERTURA

LEGNO

DATA RILEVAMENTO

01/05/97

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE COPERTURA

BUONE




# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.005

**SCHEDA**  
**B**



Indirizzo:

*via Sguazzina*


Civico:

Codice scheda B: 8


Codice scheda (principale):

037/036 (037/036)

Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000



Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000



UBICAZIONE	ALTRO	STRUTTURE VERTICALI	COTTO
DESTINAZIONE TIPOLOGICA	ANNESSO AGRICOLO	STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE VERTICALI	BUONE
CONT. AMBIENTALE	SCOPERTO DESTINAZIONE AGRICOLA	STRUTTURE ORIZZONTALI	CALCESTRUZZO
ELEMENTI DI RILIEVO		STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE ORIZZONTALI	BUONE
INTERVENTI		STRUTTURE COPERTURA	LEGNO
DATA RILEVAMENTO	01/05/97	STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE COPERTURA	BUONE



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.006

SCHEDA

**B**

**Indirizzo:**

*via Gatta*

**Civico: 30**


**Codice scheda B: 47**

**Codice scheda (principale):**

*011/034 (011/034)*



**Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000**



**Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000**

FF3011/034

UBICAZIONE

ALTRO

STRUTTURE VERTICALI

COTTO

DESTINAZIONE  
TIPOLOGICA

RESIDENZIALE

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE VERTICALI

BUONE

CONT. AMBIENTALE

SCOPERTO DESTINAZIONE  
AGRICOLA

STRUTTURE ORIZZONTALI

LEGNO

ELEMENTI DI RILIEVO

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE ORIZZONTALI

BUONE

INTERVENTI

STRUTTURE COPERTURA

LEGNO

DATA RILEVAMENTO

01/05/97

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE COPERTURA

BUONE



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.006

**SCHEDA**  
**B**



**Indirizzo:**

**via Gatta**


**Civico:**

**Codice scheda B: 48**

**Codice scheda (principale):**

**011/033 (011/033)**

**Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000**



**Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000**

**FF3011/033**

<b>UBICAZIONE</b>	<b>ALTRO</b>	<b>STRUTTURE VERTICALI</b>	<b>COTTO</b>
<b>DESTINAZIONE TIPOLOGICA</b>	<b>ANNESSO AGRICOLO</b>	<b>STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE VERTICALI</b>	<b>BUONE</b>
<b>CONT. AMBIENTALE</b>	<b>SCOPERTO DESTINAZIONE AGRICOLA</b>	<b>STRUTTURE ORIZZONTALI</b>	<b>LEGNO</b>
<b>ELEMENTI DI RILIEVO</b>		<b>STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE ORIZZONTALI</b>	<b>BUONE</b>
<b>INTERVENTI</b>		<b>STRUTTURE COPERTURA</b>	<b>LEGNO</b>
<b>DATA RILEVAMENTO</b>	<b>01/05/97</b>	<b>STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE COPERTURA</b>	<b>BUONE</b>



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.007

**SCHEDA**  
**B**



**Indirizzo:**

**via Gatta**


**Civico: 7**

**Codice scheda B: 49**


**Codice scheda (principale):**

**011/024 (011/024)**

**Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000**



**Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000**



UBICAZIONE	<input type="text" value="ALTRO"/>	STRUTTURE VERTICALI	<input type="text" value="COTTO"/>
DESTINAZIONE TIPOLOGICA	<input type="text" value="RESIDENZIALE - RURALE"/>	STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE VERTICALI	<input type="text" value="MEDIOCRI"/>
CONT. AMBIENTALE	<input type="text" value="SCOPERTO DESTINAZIONE AGRICOLA"/>	STRUTTURE ORIZZONTALI	<input type="text" value="LEGNO"/>
ELEMENTI DI RILIEVO	<input type="text"/>	STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE ORIZZONTALI	<input type="text" value="MEDIOCRI"/>
INTERVENTI	<input type="text"/>	STRUTTURE COPERTURA	<input type="text" value="LEGNO"/>
DATA RILEVAMENTO	<input type="text" value="01/05/97"/>	STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE COPERTURA	<input type="text" value="MEDIOCRI"/>



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.007

**SCHEDA**  
**B**



Indirizzo:

via Gatta


Civico:

Codice scheda B: 50


Codice scheda (principale):

011/025 (011/025)

Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000



Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000



UBICAZIONE	ALTRO	STRUTTURE VERTICALI	COTTO
DESTINAZIONE TIPOLOGICA	ANNESSO AGRICOLO	STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE VERTICALI	MEDIOCRI
CONT. AMBIENTALE	SCOPERTO DESTINAZIONE AGRICOLA	STRUTTURE ORIZZONTALI	LEGNO
ELEMENTI DI RILIEVO	ARCHITETTONICI	STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE ORIZZONTALI	MEDIOCRI
INTERVENTI		STRUTTURE COPERTURA	LEGNO
DATA RILEVAMENTO	01/05/97	STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE COPERTURA	MEDIOCRI



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.008

SCHEDA

B

**Indirizzo:**

*via Boschi*

**Civico:**


**Codice scheda B: 43**

**Codice scheda (principale):**


*004/004 (004/004)*



**Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000**



**Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000**



UBICAZIONE

ALTRO

STRUTTURE VERTICALI

COTTO

DESTINAZIONE  
TIPOLOGICA

RESIDENZIALE - RURALE

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE VERTICALI

MEDIOCRI

CONT. AMBIENTALE

SCOPERTO DESTINAZIONE  
AGRICOLA

STRUTTURE ORIZZONTALI

LEGNO

ELEMENTI DI RILIEVO

ARCHITETTONICI

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE ORIZZONTALI

MEDIOCRI

INTERVENTI

STRUTTURE COPERTURA

LEGNO

DATA RILEVAMENTO

01/05/97

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE COPERTURA

MEDIOCRI



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.009

SCHEDA

**B**

Indirizzo:


via Gatta

Civico: 4


Codice scheda B: 51

Codice scheda (principale):


011/005 (011/005)



Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000



Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000



UBICAZIONE

ALTRO

STRUTTURE VERTICALI

COTTO

DESTINAZIONE  
TIPOLOGICA

RESIDENZIALE - RURALE

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE VERTICALI

MEDIOCRI

CONT. AMBIENTALE

SCOPERTO DESTINAZIONE  
AGRICOLA

STRUTTURE ORIZZONTALI

LEGNO

ELEMENTI DI RILIEVO

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE ORIZZONTALI

MEDIOCRI

INTERVENTI

STRUTTURE COPERTURA

LEGNO

DATA RILEVAMENTO

01/05/97

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE COPERTURA

MEDIOCRI




# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.009

**SCHEDA**  
**B**



**Indirizzo:**

**via Gatta**


**Civico:**

**Codice scheda B: 52**


**Codice scheda (principale):**

**011/006 (011/006)**

**Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000**



**Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000**



**UBICAZIONE**

ALTRO

**STRUTTURE VERTICALI**

COTTO

**DESTINAZIONE  
TIPOLOGICA**

ANNESSE AGRICOLO

**STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE VERTICALI**

MEDIOCRI

**CONT. AMBIENTALE**

SCOPERTO DESTINAZIONE  
AGRICOLA

**STRUTTURE ORIZZONTALI**

LEGNO

**ELEMENTI DI RILIEVO**

**STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE ORIZZONTALI**

MEDIOCRI

**INTERVENTI**

**STRUTTURE COPERTURA**

LEGNO

**DATA RILEVAMENTO**

01/05/97

**STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE COPERTURA**

MEDIOCRI



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.009

**SCHEDA**  
**B**

**Indirizzo:**


**via Gatta**

**Civico:**


**Codice scheda B: 12**

**Codice scheda (principale):**


**011/007 (011/005)**



**Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000**



**Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000**



<b>UBICAZIONE</b>	<input type="text" value="ALTRO"/>	<b>STRUTTURE VERTICALI</b>	<input type="text" value="COTTO"/>
<b>DESTINAZIONE TIPOLOGICA</b>	<input type="text" value="ANNESSO AGRICOLO"/>	<b>STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE VERTICALI</b>	<input type="text" value="CATTIVE"/>
<b>CONT. AMBIENTALE</b>	<input type="text" value="SCOPERTO DESTINAZIONE AGRICOLA"/>	<b>STRUTTURE ORIZZONTALI</b>	<input type="text" value="LEGNO"/>
<b>ELEMENTI DI RILIEVO</b>	<input type="text"/>	<b>STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE ORIZZONTALI</b>	<input type="text" value="CATTIVE"/>
<b>INTERVENTI</b>	<input type="text"/>	<b>STRUTTURE COPERTURA</b>	<input type="text" value="LEGNO"/>
<b>DATA RILEVAMENTO</b>	<input type="text" value="01/05/97"/>	<b>STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE COPERTURA</b>	<input type="text" value="CATTIVE"/>




# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.010

**SCHEDA**  
**B**



**Indirizzo:**

*via S. Antonio*


**Civico:**

**Codice scheda B: 42**


**Codice scheda (principale):**

*029/001 (029/001)*

**Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000**



**Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000**



UBICAZIONE	ALTRO	STRUTTURE VERTICALI	
DESTINAZIONE TIPOLOGICA	ATTREZZATURE RELIGIOSE	STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE VERTICALI	
CONT. AMBIENTALE		STRUTTURE ORIZZONTALI	
ELEMENTI DI RILIEVO	SCULTOREI	STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE ORIZZONTALI	
INTERVENTI		STRUTTURE COPERTURA	LATERIZIO
DATA RILEVAMENTO	01/05/97	STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE COPERTURA	BUONE



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.011

**SCHEDA**

**B**

**Indirizzo:**

*via Roma*

**Civico:**


**Codice scheda B: 39**

**Codice scheda (principale):**


*027/058 (027/056)*



**Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000**



**Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000**



**UBICAZIONE**

ALTRO

**STRUTTURE VERTICALI**

COTTO

**DESTINAZIONE  
TIPOLOGICA**

RESIDENZIALE

**STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE VERTICALI**

BUONE

**CONT. AMBIENTALE**

GIARDINO

**STRUTTURE ORIZZONTALI**

LEGNO

**ELEMENTI DI RILIEVO**

**STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE ORIZZONTALI**

BUONE

**INTERVENTI**

RESTAURO

**STRUTTURE COPERTURA**

LEGNO

**DATA RILEVAMENTO**

01/05/97

**STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE COPERTURA**

BUONE



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.011

SCHEDA

**B**

**Indirizzo:**

*via Roma*

**Civico: 50-52**


**Codice scheda B: 40**

**Codice scheda (principale):**


*027/056 (027/056)*



**Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000**



**Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000**



UBICAZIONE

ALTRO

STRUTTURE VERTICALI

COTTO

DESTINAZIONE  
TIPOLOGICA

RESIDENZIALE

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE VERTICALI

BUONE

CONT. AMBIENTALE

GIARDINO

STRUTTURE ORIZZONTALI

LEGNO

ELEMENTI DI RILIEVO

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE ORIZZONTALI

BUONE

INTERVENTI

RESTAURO

STRUTTURE COPERTURA

LEGNO

DATA RILEVAMENTO

01/05/97

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE COPERTURA

BUONE



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.011

**SCHEDA**  
**B**



**Indirizzo:**

*via Roma*


**Civico:**

**Codice scheda B: 41**


**Codice scheda (principale):**

*027/057 (027/056)*

**Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000**



**Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000**



UBICAZIONE	ALTRO	STRUTTURE VERTICALI	COTTO
DESTINAZIONE TIPOLOGICA	RESIDENZIALE	STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE VERTICALI	BUONE
CONT. AMBIENTALE	GIARDINO	STRUTTURE ORIZZONTALI	LEGNO
ELEMENTI DI RILIEVO		STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE ORIZZONTALI	BUONE
INTERVENTI	RESTAURO	STRUTTURE COPERTURA	LEGNO
DATA RILEVAMENTO	01/05/97	STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE COPERTURA	BUONE



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.012

**SCHEDA**

**B**



**Indirizzo:**

*via Sguazzina*


**Civico:**

**Codice scheda B: 33**


**Codice scheda (principale):**

*037/029 (037/029)*

**Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000**



**Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000**



**UBICAZIONE**

**NUCLEO RURALE**

**STRUTTURE VERTICALI**

**COTTO**

**DESTINAZIONE  
TIPOLOGICA**

**ANNESSO AGRICOLO**

**STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE VERTICALI**

**MEDIOCRI**

**CONT. AMBIENTALE**

**CORTE**

**STRUTTURE ORIZZONTALI**

**LEGNO**

**ELEMENTI DI RILIEVO**

**STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE ORIZZONTALI**

**MEDIOCRI**

**INTERVENTI**

**STRUTTURE COPERTURA**

**LEGNO**

**DATA RILEVAMENTO**

**01/05/97**

**STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE COPERTURA**

**MEDIOCRI**



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.012

**SCHEDA**

**B**

**Indirizzo:**


*via Sguazzina*

**Civico: 11**


**Codice scheda B: 34**

**Codice scheda (principale):**


*037/030 (037/030)*



**Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000**



**Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000**



**UBICAZIONE**

**NUCLEO RURALE**

**STRUTTURE VERTICALI**

**COTTO**

**DESTINAZIONE  
TIPOLOGICA**

**RESIDENZIALE - RURALE**

**STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE VERTICALI**

**MEDIOCRI**

**CONT. AMBIENTALE**

**CORTE**

**STRUTTURE ORIZZONTALI**

**LEGNO**

**ELEMENTI DI RILIEVO**

**STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE ORIZZONTALI**

**MEDIOCRI**

**INTERVENTI**

**STRUTTURE COPERTURA**

**LEGNO**

**DATA RILEVAMENTO**

**01/05/97**

**STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE COPERTURA**

**MEDIOCRI**




# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.013

**SCHEDA**  
**B**



Indirizzo:

via Sguazzina


Civico: 13

Codice scheda B: 30


Codice scheda (principale):

037/027 (037/027)

Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000



Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000



UBICAZIONE

NUCLEO RURALE

STRUTTURE VERTICALI

COTTO

DESTINAZIONE  
TIPOLOGICA

ANNESSE AGRICOLO

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE VERTICALI

MEDIOCRI

CONT. AMBIENTALE

CORTE

STRUTTURE ORIZZONTALI

LEGNO

ELEMENTI DI RILIEVO

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE ORIZZONTALI

MEDIOCRI

INTERVENTI

STRUTTURE COPERTURA

LEGNO

DATA RILEVAMENTO

01/05/97

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE COPERTURA

MEDIOCRI



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.014

**SCHEDA**  
**B**


Indirizzo:  
*via Sguazzina*

Civico:


Codice scheda B: 26  
Codice scheda (principale):  
037/024 (037/027)



Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000



Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000



UBICAZIONE	NUCLEO RURALE	STRUTTURE VERTICALI	COTTO
DESTINAZIONE TIPOLOGICA	ANNESSE AGRICOLE	STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE VERTICALI	BUONE
CONT. AMBIENTALE	CORTE	STRUTTURE ORIZZONTALI	
ELEMENTI DI RILIEVO		STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE ORIZZONTALI	
INTERVENTI		STRUTTURE COPERTURA	LEGNO
DATA RILEVAMENTO	01/05/97	STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE COPERTURA	BUONE



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.014

SCHEDA

**B**

Indirizzo:

via Sguazzina

Civico:


Codice scheda B: 29

Codice scheda (principale):


037/023 (037/023)



Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000



Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000



UBICAZIONE

NUCLEO RURALE

STRUTTURE VERTICALI

COTTO

DESTINAZIONE  
TIPOLOGICA

ANNESSO AGRICOLO

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE VERTICALI

MEDIOCRI

CONT. AMBIENTALE

CORTE

STRUTTURE ORIZZONTALI

ELEMENTI DI RILIEVO

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE ORIZZONTALI

INTERVENTI

STRUTTURE COPERTURA

LEGNO

DATA RILEVAMENTO

01/05/97

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE COPERTURA

BUONE



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.014

SCHEDA

**B**

**Indirizzo:**

*via Sguazzina*

**Civico: 15**


**Codice scheda B: 27**

**Codice scheda (principale):**


*037/021 (037/021)*



**Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000**



**Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000**



UBICAZIONE	<b>NUCLEO RURALE</b>	STRUTTURE VERTICALI	<b>COTTO</b>
DESTINAZIONE TIPOLOGICA	<b>RESIDENZIALE</b>	STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE VERTICALI	<b>BUONE</b>
CONT. AMBIENTALE	<b>CORTE</b>	STRUTTURE ORIZZONTALI	<b>LEGNO</b>
ELEMENTI DI RILIEVO		STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE ORIZZONTALI	<b>BUONE</b>
INTERVENTI		STRUTTURE COPERTURA	<b>LEGNO</b>
DATA RILEVAMENTO	<b>01/05/97</b>	STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE COPERTURA	<b>BUONE</b>



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.014

**SCHEDA**  
**B**


**Indirizzo:**  
*via Sguazzina*

**Civico:**


**Codice scheda B: 28**  
**Codice scheda (principale):**  
*037/022 (037/021)*



**Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000**



**Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000**



UBICAZIONE	<b>NUCLEO RURALE</b>	STRUTTURE VERTICALI	<b>COTTO</b>
DESTINAZIONE TIPOLOGICA	<b>RESIDENZIALE</b>	STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE VERTICALI	<b>BUONE</b>
CONT. AMBIENTALE	<b>CORTE</b>	STRUTTURE ORIZZONTALI	<b>LEGNO</b>
ELEMENTI DI RILIEVO		STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE ORIZZONTALI	<b>BUONE</b>
INTERVENTI		STRUTTURE COPERTURA	<b>LEGNO</b>
DATA RILEVAMENTO	<b>01/05/97</b>	STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE COPERTURA	<b>BUONE</b>



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
 Scheda n.015

**SCHEDA**

**B**

**Indirizzo:**

*via Sguazzina*

**Civico:**


**Codice scheda B: 37**

**Codice scheda (principale):**


*037/028 (037/028)*



**Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000**



**Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000**



**UBICAZIONE**

**NUCLEO RURALE**

**STRUTTURE VERTICALI**

**COTTO**

**DESTINAZIONE  
 TIPOLOGICA**

**ANNESSO AGRICOLO**

**STATO CONSERVAZIONE  
 STRUTTURE VERTICALI**

**MEDIOCRI**

**CONT. AMBIENTALE**

**CORTE**

**STRUTTURE ORIZZONTALI**

**LEGNO**

**ELEMENTI DI RILIEVO**

**STATO CONSERVAZIONE  
 STRUTTURE ORIZZONTALI**

**MEDIOCRI**

**INTERVENTI**

**STRUTTURE COPERTURA**

**LEGNO**

**DATA RILEVAMENTO**

**01/05/97**

**STATO CONSERVAZIONE  
 STRUTTURE COPERTURA**

**MEDIOCRI**



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.015

**SCHEDA**  
**B**

**Indirizzo:**

**via Sguazzina**

**Civico: 9**


**Codice scheda B: 38**

**Codice scheda (principale):**


**037/025 (037/025)**



**Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000**



**Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000**



<b>UBICAZIONE</b>	<b>NUCLEO RURALE</b>	<b>STRUTTURE VERTICALI</b>	<b>COTTO</b>
<b>DESTINAZIONE TIPOLOGICA</b>	<b>RESIDENZIALE</b>	<b>STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE VERTICALI</b>	<b>BUONE</b>
<b>CONT. AMBIENTALE</b>	<b>CORTE</b>	<b>STRUTTURE ORIZZONTALI</b>	<b>LEGNO</b>
<b>ELEMENTI DI RILIEVO</b>	<b>ARCHITETTONICI</b>	<b>STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE ORIZZONTALI</b>	<b>BUONE</b>
<b>INTERVENTI</b>		<b>STRUTTURE COPERTURA</b>	<b>LEGNO</b>
<b>DATA RILEVAMENTO</b>	<b>01/05/97</b>	<b>STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE COPERTURA</b>	<b>BUONE</b>



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.015

SCHEDA

**B**

**Indirizzo:**

*via Sguazzina*

**Civico:**


**Codice scheda B: 31**

**Codice scheda (principale):**


*037/033 (037/033)*



**Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000**



**Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000**



UBICAZIONE

NUCLEO RURALE

STRUTTURE VERTICALI

COTTO

DESTINAZIONE  
TIPOLOGICA

ANNESSO AGRICOLO

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE VERTICALI

MEDIOCRI

CONT. AMBIENTALE

CORTE

STRUTTURE ORIZZONTALI

LEGNO

ELEMENTI DI RILIEVO

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE ORIZZONTALI

MEDIOCRI

INTERVENTI

STRUTTURE COPERTURA

LEGNO

DATA RILEVAMENTO

01/05/97

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE COPERTURA

MEDIOCRI



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.015

**SCHEDA**  
**B**

**Indirizzo:**


*via Sguazzina*

**Civico:**


**Codice scheda B: 32**

**Codice scheda (principale):**


*037/026 (037/026)*



**Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000**



**Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000**



UBICAZIONE	<b>NUCLEO RURALE</b>	STRUTTURE VERTICALI	<b>COTTO</b>
DESTINAZIONE TIPOLOGICA	<b>RESIDENZIALE - RURALE</b>	STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE VERTICALI	<b>MEDIOCRI</b>
CONT. AMBIENTALE	<b>CORTE</b>	STRUTTURE ORIZZONTALI	<b>LEGNO</b>
ELEMENTI DI RILIEVO		STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE ORIZZONTALI	<b>MEDIOCRI</b>
INTERVENTI		STRUTTURE COPERTURA	<b>LEGNO</b>
DATA RILEVAMENTO	<b>01/05/97</b>	STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE COPERTURA	<b>MEDIOCRI</b>



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.016

**SCHEDA**

**B**

**Indirizzo:**

*via Sguazzina*

**Civico:**


**Codice scheda B: 23**

**Codice scheda (principale):**


*037/016 (037/016)*



**Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000**



**Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000**



**UBICAZIONE**

NUCLEO RURALE

**STRUTTURE VERTICALI**

COTTO

**DESTINAZIONE  
TIPOLOGICA**

ANNESSO AGRICOLO

**STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE VERTICALI**

MEDIOCRI

**CONT. AMBIENTALE**

**STRUTTURE ORIZZONTALI**

LEGNO

**ELEMENTI DI RILIEVO**

**STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE ORIZZONTALI**

MEDIOCRI

**INTERVENTI**

**STRUTTURE COPERTURA**

LEGNO

**DATA RILEVAMENTO**

01/05/97

**STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE COPERTURA**

MEDIOCRI



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.016

**SCHEDA**

**B**

**Indirizzo:**


*via Sguazzina*

**Civico: 26-28-30**


**Codice scheda B: 24**

**Codice scheda (principale):**


*037/014 (037/014)*



**Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000**



**Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000**



**UBICAZIONE**

**NUCLEO RURALE**

**STRUTTURE VERTICALI**

**COTTO**

**DESTINAZIONE  
TIPOLOGICA**

**RESIDENZIALE**

**STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE VERTICALI**

**BUONE**

**CONT. AMBIENTALE**

**STRUTTURE ORIZZONTALI**

**LEGNO**

**ELEMENTI DI RILIEVO**

**STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE ORIZZONTALI**

**BUONE**

**INTERVENTI**

**STRUTTURE COPERTURA**

**LEGNO**

**DATA RILEVAMENTO**

**01/05/97**

**STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE COPERTURA**

**BUONE**



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.016

SCHEDA

**B**

**Indirizzo:**

*via Sguazzina*

**Civico:**


**Codice scheda B: 25**

**Codice scheda (principale):**


*037/015 (037/015)*



**Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000**



**Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000**



UBICAZIONE

NUCLEO RURALE

STRUTTURE VERTICALI

COTTO

DESTINAZIONE  
TIPOLOGICA

ANNESSO AGRICOLO

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE VERTICALI

MEDIOCRI

CONT. AMBIENTALE

STRUTTURE ORIZZONTALI

LEGNO

ELEMENTI DI RILIEVO

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE ORIZZONTALI

MEDIOCRI

INTERVENTI

STRUTTURE COPERTURA

LEGNO

DATA RILEVAMENTO

01/05/97

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE COPERTURA

MEDIOCRI



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.017

**SCHEDA**

**B**

**Indirizzo:**  
*via degli Artisti*


**Civico:**

**Codice scheda B: 53**


**Codice scheda (principale):**  
*009/006 (009/006)*



**Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000**



**Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000**



UBICAZIONE

ALTRO

STRUTTURE VERTICALI

COTTO

DESTINAZIONE  
TIPOLOGICA

ANNESSO AGRICOLO

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE VERTICALI

MEDIOCRI

CONT. AMBIENTALE

STRUTTURE ORIZZONTALI

LEGNO

ELEMENTI DI RILIEVO

ARCHITETTONICI

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE ORIZZONTALI

MEDIOCRI

INTERVENTI

STRUTTURE COPERTURA

LEGNO

DATA RILEVAMENTO

01/05/97

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE COPERTURA

BUONE



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.018

**SCHEDA**  
**B**



Indirizzo:

*via Sguazzina*


Civico: 4-6

Codice scheda B: 64


Codice scheda (principale):

037/001 (037/001)

Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000



Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000



UBICAZIONE	CENTRO STORICO	STRUTTURE VERTICALI	COTTO
DESTINAZIONE TIPOLOGICA	RESIDENZIALE	STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE VERTICALI	BUONE
CONT. AMBIENTALE		STRUTTURE ORIZZONTALI	LEGNO - LATERO CEMENTO
ELEMENTI DI RILIEVO		STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE ORIZZONTALI	BUONE
INTERVENTI	RISTRUTTURAZIONE	STRUTTURE COPERTURA	LEGNO
DATA RILEVAMENTO	01/05/97	STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE COPERTURA	BUONE



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.018

SCHEDA

**B**



**Indirizzo:**

*via Roma*


**Civico:**

**Codice scheda B: 65**

**Codice scheda (principale):**

*027/011 (027/009)*

**Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000**



**Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000**



**UBICAZIONE**

CENTRO STORICO

**STRUTTURE VERTICALI**

COTTO

**DESTINAZIONE  
TIPOLOGICA**

ATTREZZATURE SCOLASTICHE

**STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE VERTICALI**

BUONE

**CONT. AMBIENTALE**

**STRUTTURE ORIZZONTALI**

LEGNO - LATERO CEMENTO

**ELEMENTI DI RILIEVO**

**STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE ORIZZONTALI**

BUONE

**INTERVENTI**

RESTAURO

**STRUTTURE COPERTURA**

LEGNO

**DATA RILEVAMENTO**

01/05/97

**STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE COPERTURA**

BUONE



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.018

**SCHEDA**

**B**

**Indirizzo:**

*via Roma*

**Civico: 8**


**Codice scheda B: 67**

**Codice scheda (principale):**


*027/010 (027/009)*



**Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000**



**Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000**



**UBICAZIONE**

**CENTRO STORICO**

**STRUTTURE VERTICALI**

**COTTO**

**DESTINAZIONE  
TIPOLOGICA**

**ATTREZZATURE SCOLASTICHE**

**STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE VERTICALI**

**BUONE**

**CONT. AMBIENTALE**

**STRUTTURE ORIZZONTALI**

**LEGNO - LATERO CEMENTO**

**ELEMENTI DI RILIEVO**

**STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE ORIZZONTALI**

**BUONE**

**INTERVENTI**

**RESTAURO**

**STRUTTURE COPERTURA**

**LEGNO**

**DATA RILEVAMENTO**

**01/05/97**

**STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE COPERTURA**

**BUONE**



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.018

**SCHEDA**

**B**

**Indirizzo:**

*via Roma*

**Civico: 10**


**Codice scheda B: 66**

**Codice scheda (principale):**


*027/009 (027/009)*



**Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000**



**Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000**



<b>UBICAZIONE</b>	<b>CENTRO STORICO</b>	<b>STRUTTURE VERTICALI</b>	<b>COTTO</b>
<b>DESTINAZIONE TIPOLOGICA</b>	<b>ATTREZZATURE SCOLASTICHE</b>	<b>STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE VERTICALI</b>	<b>BUONE</b>
<b>CONT. AMBIENTALE</b>		<b>STRUTTURE ORIZZONTALI</b>	<b>LEGNO - LATERO CEMENTO</b>
<b>ELEMENTI DI RILIEVO</b>		<b>STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE ORIZZONTALI</b>	<b>BUONE</b>
<b>INTERVENTI</b>	<b>RESTAURO</b>	<b>STRUTTURE COPERTURA</b>	<b>LEGNO</b>
<b>DATA RILEVAMENTO</b>	<b>01/05/97</b>	<b>STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE COPERTURA</b>	<b>BUONE</b>



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.018

SCHEDA

**B**



**Indirizzo:**

*via Sguazzina*


**Civico:** 8-10-12

**Codice scheda B:** 63

**Codice scheda (principale):**

037/002 (037/002)

**Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000**



**Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000**



UBICAZIONE

CENTRO STORICO

STRUTTURE VERTICALI

COTTO

DESTINAZIONE  
TIPOLOGICA

RESIDENZIALE

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE VERTICALI

BUONE

CONT. AMBIENTALE

STRUTTURE ORIZZONTALI

LEGNO

ELEMENTI DI RILIEVO

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE ORIZZONTALI

BUONE

INTERVENTI

STRUTTURE COPERTURA

LEGNO

DATA RILEVAMENTO

01/05/97

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE COPERTURA

BUONE



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.019

**SCHEDA**  
**B**

**Indirizzo:**

**via Roma**

**Civico: 6**


**Codice scheda B: 60**

**Codice scheda (principale):**

**027/006 (027/006)**



**Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000**



**Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000**



**UBICAZIONE**

**CENTRO STORICO**

**STRUTTURE VERTICALI**

**COTTO**

**DESTINAZIONE  
TIPOLOGICA**

**ATTREZZATURE RELIGIOSE**

**STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE VERTICALI**

**BUONE**

**CONT. AMBIENTALE**

**STRUTTURE ORIZZONTALI**

**LEGNO - LATERO CEMENTO**

**ELEMENTI DI RILIEVO**

**STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE ORIZZONTALI**

**BUONE**

**INTERVENTI**

**RESTAURO**

**STRUTTURE COPERTURA**

**LEGNO**

**DATA RILEVAMENTO**

**01/05/97**

**STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE COPERTURA**

**BUONE**



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.020

**SCHEDA**  
**B**



Indirizzo:

*via Roma*


Civico:

Codice scheda B: 4

Codice scheda (principale):

027/002 (027/002)

Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000



Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000



UBICAZIONE	CENTRO STORICO	STRUTTURE VERTICALI	COTTO
DESTINAZIONE TIPOLOGICA	ATTREZZATURE RELIGIOSE	STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE VERTICALI	BUONE
CONT. AMBIENTALE		STRUTTURE ORIZZONTALI	CALCESTRUZZO
ELEMENTI DI RILIEVO	ARCHITETTONICI	STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE ORIZZONTALI	BUONE
INTERVENTI		STRUTTURE COPERTURA	LATERIZIO
DATA RILEVAMENTO	01/05/97	STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE COPERTURA	BUONE



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.021

**SCHEDA**  
**B**

Indirizzo:  
*via Roma*


Civico: 2

Codice scheda B: 58


Codice scheda (principale):  
027/003 (027/003)



Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000



Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000



UBICAZIONE	CENTRO STORICO	STRUTTURE VERTICALI	COTTO
DESTINAZIONE TIPOLOGICA	RESIDENZIALE	STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE VERTICALI	BUONE
CONT. AMBIENTALE		STRUTTURE ORIZZONTALI	LEGNO
ELEMENTI DI RILIEVO	ARCHITETTONICI	STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE ORIZZONTALI	BUONE
INTERVENTI	RESTAURO	STRUTTURE COPERTURA	LEGNO
DATA RILEVAMENTO	01/05/97	STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE COPERTURA	BUONE



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.021

SCHEDA

B

Indirizzo:

via Roma

Civico: 4


Codice scheda B: 59

Codice scheda (principale):


027/005 (027/005)



Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000



Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000



UBICAZIONE

CENTRO STORICO

STRUTTURE VERTICALI

COTTO

DESTINAZIONE  
TIPOLOGICA

RESIDENZIALE

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE VERTICALI

BUONE

CONT. AMBIENTALE

CORTE

STRUTTURE ORIZZONTALI

LATERO CEMENTO

ELEMENTI DI RILIEVO

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE ORIZZONTALI

BUONE

INTERVENTI

DEMOLIZIONE PARZIALE E  
RICOSTRUZIONE

STRUTTURE COPERTURA

LEGNO

DATA RILEVAMENTO

01/05/97

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE COPERTURA

BUONE



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.021

**SCHEDA**

**B**

Indirizzo:

via Roma

Civico:


Codice scheda B: 57

Codice scheda (principale):


027/004 (027/003)



Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000



Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000



UBICAZIONE

CENTRO STORICO

STRUTTURE VERTICALI

COTTO

DESTINAZIONE  
TIPOLOGICA

RESIDENZIALE

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE VERTICALI

BUONE

CONT. AMBIENTALE

STRUTTURE ORIZZONTALI

LEGNO

ELEMENTI DI RILIEVO

ARCHITETTONICI

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE ORIZZONTALI

BUONE

INTERVENTI

RESTAURO

STRUTTURE COPERTURA

LEGNO

DATA RILEVAMENTO

01/05/97

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE COPERTURA

BUONE



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.022

SCHEDA

**B**

**Indirizzo:**

*via Roma*

**Civico:**


**Codice scheda B: 61**

**Codice scheda (principale):**

*027/001 (027/001)*



**Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000**



**Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000**



**UBICAZIONE**

**CENTRO STORICO**

**STRUTTURE VERTICALI**

**COTTO**

**DESTINAZIONE  
TIPOLOGICA**

**ATTREZZATURE RELIGIOSE**

**STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE VERTICALI**

**BUONE**

**CONT. AMBIENTALE**

**STRUTTURE ORIZZONTALI**

**ELEMENTI DI RILIEVO**

**ARCHITETTONICI - SCULTOREI**

**STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE ORIZZONTALI**

**INTERVENTI**

**STRUTTURE COPERTURA**

**LEGNO**

**DATA RILEVAMENTO**

**01/05/97**

**STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE COPERTURA**

**BUONE**



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.022

**SCHEDA**

**B**

**Indirizzo:**

**via Pedagni**

**Civico: 11**


**Codice scheda B: 62**

**Codice scheda (principale):**


**021/021 (021/021)**



**Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000**



**Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000**



**UBICAZIONE**

**CENTRO STORICO**

**STRUTTURE VERTICALI**

**COTTO**

**DESTINAZIONE  
TIPOLOGICA**

**RESIDENZIALE**

**STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE VERTICALI**

**BUONE**

**CONT. AMBIENTALE**

**CORTE**

**STRUTTURE ORIZZONTALI**

**LEGNO**

**ELEMENTI DI RILIEVO**

**STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE ORIZZONTALI**

**BUONE**

**INTERVENTI**

**STRUTTURE COPERTURA**

**LEGNO**

**DATA RILEVAMENTO**

**01/05/97**

**STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE COPERTURA**

**BUONE**



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.024

**SCHEDA**

**B**

Indirizzo:

*via Pedagni*

Civico:


Codice scheda B: 55

Codice scheda (principale):


021/001 (021/001)



Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000



Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000



UBICAZIONE	CENTRO STORICO	STRUTTURE VERTICALI	COTTO
DESTINAZIONE TIPOLOGICA	RESIDENZIALE - RURALE	STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE VERTICALI	BUONE
CONT. AMBIENTALE		STRUTTURE ORIZZONTALI	LATERO CEMENTO
ELEMENTI DI RILIEVO	ARCHITETTONICI	STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE ORIZZONTALI	BUONE
INTERVENTI	RESTAURO	STRUTTURE COPERTURA	LEGNO
DATA RILEVAMENTO	01/05/97	STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE COPERTURA	BUONE



**COMUNE DI VEGGIANO (PD)**  
**CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE**

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.024

FF1021/002

**SCHEDA**  
**B**

**Indirizzo:**

*via Pedagni*

**Civico: 12**

**Codice scheda B: 56**

**Codice scheda (principale):**

*021/002 (021/002)*

**Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000**  
**FF2021/002**

**Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000**  
**FF3021/002**

**UBICAZIONE**

**CENTRO STORICO**

**STRUTTURE VERTICALI**

**COTTO**

**DESTINAZIONE  
TIPOLOGICA**

**ANNESSE AGRICOLO**

**STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE VERTICALI**

**MEDIOCRI**

**CONT. AMBIENTALE**

**STRUTTURE ORIZZONTALI**

**LEGNO**

**ELEMENTI DI RILIEVO**

**STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE ORIZZONTALI**

**MEDIOCRI**

**INTERVENTI**

**STRUTTURE COPERTURA**

**LEGNO**

**DATA RILEVAMENTO**

**01/05/97**

**STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE COPERTURA**

**MEDIOCRI**



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.025

**SCHEDA**  
**B**

**Indirizzo:**

**via Pedagni**

**Civico: 6**


**Codice scheda B: 54**

**Codice scheda (principale):**


**021/003 (021/003)**



**Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000**



**Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000**



**UBICAZIONE**

**CENTRO STORICO**

**STRUTTURE VERTICALI**

**COTTO**

**DESTINAZIONE  
TIPOLOGICA**

**RESIDENZIALE**

**STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE VERTICALI**

**BUONE**

**CONT. AMBIENTALE**

**STRUTTURE ORIZZONTALI**

**LEGNO - LATERO CEMENTO**

**ELEMENTI DI RILIEVO**

**STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE ORIZZONTALI**

**BUONE**

**INTERVENTI**

**RISTRUTTURAZIONE**

**STRUTTURE COPERTURA**

**LEGNO**

**DATA RILEVAMENTO**

**01/05/97**

**STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE COPERTURA**

**BUONE**



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.025

SCHEDA

**B**

FF1021/005

**Indirizzo:**

*via Pedagni*

**Civico:**

**Codice scheda B: 35**

**Codice scheda (principale):**

*021/005 (021/004)*

**Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000**

FF2021/005

**Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000**

FF3021/005

UBICAZIONE

CENTRO STORICO

STRUTTURE VERTICALI

COTTO

DESTINAZIONE  
TIPOLOGICA

RESIDENZIALE

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE VERTICALI

BUONE

CONT. AMBIENTALE

STRUTTURE ORIZZONTALI

LEGNO - LATERO CEMENTO

ELEMENTI DI RILIEVO

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE ORIZZONTALI

BUONE

INTERVENTI

RISTRUTTURAZIONE

STRUTTURE COPERTURA

LEGNO

DATA RILEVAMENTO

01/05/97

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE COPERTURA

BUONE




# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.025

**SCHEDA**  
**B**



**Indirizzo:**

*via Pedagni*


**Civico: 2-4**

**Codice scheda B: 36**


**Codice scheda (principale):**

*021/004 (021/004)*

**Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000**



**Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000**



UBICAZIONE	CENTRO STORICO	STRUTTURE VERTICALI	COTTO
DESTINAZIONE TIPOLOGICA	RESIDENZIALE	STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE VERTICALI	BUONE
CONT. AMBIENTALE		STRUTTURE ORIZZONTALI	LEGNO
ELEMENTI DI RILIEVO		STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE ORIZZONTALI	BUONE
INTERVENTI		STRUTTURE COPERTURA	LEGNO
DATA RILEVAMENTO	01/05/97	STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE COPERTURA	BUONE



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.026

**SCHEDA**  
**B**

**Indirizzo:**  
*via Mestrina*


**Civico:**

**Codice scheda B: 10**


**Codice scheda (principale):**  
**017/028 (017/027)**



**Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000**



**Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000**



UBICAZIONE

ALTRO

STRUTTURE VERTICALI

COTTO

DESTINAZIONE  
TIPOLOGICA

RESIDENZIALE

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE VERTICALI

BUONE

CONT. AMBIENTALE

STRUTTURE ORIZZONTALI

LEGNO - LATERO CEMENTO

ELEMENTI DI RILIEVO

ARCHITETTONICI

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE ORIZZONTALI

BUONE

INTERVENTI

RESTAURO

STRUTTURE COPERTURA

LEGNO

DATA RILEVAMENTO

01/05/97

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE COPERTURA

BUONE



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
 Scheda n.026

SCHEDA

**B**

**Indirizzo:**  
 via Mestrina


**Civico:** 46

**Codice scheda B:** 11


**Codice scheda (principale):**  
 017/027 (017/027)



**Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000**



**Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000**



UBICAZIONE	ALTRO	STRUTTURE VERTICALI	COTTO
DESTINAZIONE TIPOLOGICA	RESIDENZIALE	STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE VERTICALI	BUONE
CONT. AMBIENTALE		STRUTTURE ORIZZONTALI	LEGNO - LATERO CEMENTO
ELEMENTI DI RILIEVO	ARCHITETTONICI	STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE ORIZZONTALI	BUONE
INTERVENTI	RESTAURO	STRUTTURE COPERTURA	LEGNO
DATA RILEVAMENTO	01/05/97	STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE COPERTURA	BUONE



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.027

**SCHEDA**

**B**

**Indirizzo:**

*via Mestrina*

**Civico: 17**


**Codice scheda B: 16**

**Codice scheda (principale):**


*017/018 (017/018)*



**Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000**



**Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000**



**UBICAZIONE**

ALTRO

**STRUTTURE VERTICALI**

COTTO

**DESTINAZIONE  
TIPOLOGICA**

ANNESSO AGRICOLO

**STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE VERTICALI**

BUONE

**CONT. AMBIENTALE**

PARCO

**STRUTTURE ORIZZONTALI**

LEGNO - LATERO CEMENTO

**ELEMENTI DI RILIEVO**

ARCHITETTONICI

**STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE ORIZZONTALI**

BUONE

**INTERVENTI**

RISTRUTTURAZIONE

**STRUTTURE COPERTURA**

LEGNO

**DATA RILEVAMENTO**

01/05/97

**STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE COPERTURA**

BUONE



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.027

**SCHEDA**

**B**




**Indirizzo:**  
*via Mestrina*

**Civico:**


**Codice scheda B: 17**

**Codice scheda (principale):**  
*017/019 (017/019)*

**Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000**



**Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000**



<b>UBICAZIONE</b>	<b>ALTRO</b>	<b>STRUTTURE VERTICALI</b>	<b>COTTO</b>
<b>DESTINAZIONE TIPOLOGICA</b>	<b>RESIDENZIALE - RURALE</b>	<b>STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE VERTICALI</b>	<b>BUONE</b>
<b>CONT. AMBIENTALE</b>	<b>PARCO</b>	<b>STRUTTURE ORIZZONTALI</b>	<b>LEGNO - LATERO CEMENTO</b>
<b>ELEMENTI DI RILIEVO</b>	<b>ARCHITETTONICI</b>	<b>STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE ORIZZONTALI</b>	<b>BUONE</b>
<b>INTERVENTI</b>	<b>RISTRUTTURAZIONE</b>	<b>STRUTTURE COPERTURA</b>	<b>LEGNO</b>
<b>DATA RILEVAMENTO</b>	<b>01/05/97</b>	<b>STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE COPERTURA</b>	<b>BUONE</b>



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.027


**SCHEDA**  
**B**

Indirizzo:  
*via Mestrina*


Civico:

Codice scheda B: 18


Codice scheda (principale):  
*017/020 (017/020)*



Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000



Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000



UBICAZIONE	<input type="text" value="ALTRO"/>	STRUTTURE VERTICALI	<input type="text" value="COTTO"/>
DESTINAZIONE TIPOLOGICA	<input type="text" value="ANNESSO AGRICOLO"/>	STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE VERTICALI	<input type="text" value="MEDIOCRI"/>
CONT. AMBIENTALE	<input type="text" value="SCOPERTO DESTINAZIONE AGRICOLA"/>	STRUTTURE ORIZZONTALI	<input type="text" value="LEGNO"/>
ELEMENTI DI RILIEVO	<input type="text"/>	STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE ORIZZONTALI	<input type="text" value="MEDIOCRI"/>
INTERVENTI	<input type="text"/>	STRUTTURE COPERTURA	<input type="text" value="LEGNO"/>
DATA RILEVAMENTO	<input type="text" value="01/05/97"/>	STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE COPERTURA	<input type="text" value="MEDIOCRI"/>



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.028

**SCHEDA**

**B**

**Indirizzo:**

*via Mestrina*

**Civico:**


**Codice scheda B: 14**

**Codice scheda (principale):**


*017/017 (017/017)*



**Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000**



**Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000**



**UBICAZIONE**

ALTRO

**STRUTTURE VERTICALI**

COTTO

**DESTINAZIONE  
TIPOLOGICA**

ATTREZZATURE RELIGIOSE

**STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE VERTICALI**

MEDIOCRI

**CONT. AMBIENTALE**

PARCO

**STRUTTURE ORIZZONTALI**

**ELEMENTI DI RILIEVO**

ARCHITETTONICI

**STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE ORIZZONTALI**

**INTERVENTI**

**STRUTTURE COPERTURA**

LEGNO

**DATA RILEVAMENTO**

01/05/97

**STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE COPERTURA**

MEDIOCRI



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.028

SCHEDA

**B**

Indirizzo:  
*via Mestrina*


Civico:

Codice scheda B: 15


Codice scheda (principale):  
017/016 (017/016)



Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000



Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000



UBICAZIONE	ALTRO	STRUTTURE VERTICALI	COTTO
DESTINAZIONE TIPOLOGICA	RESIDENZIALE	STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE VERTICALI	BUONE
CONT. AMBIENTALE	PARCO	STRUTTURE ORIZZONTALI	LEGNO
ELEMENTI DI RILIEVO	ARCHITETTONICI	STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE ORIZZONTALI	BUONE
INTERVENTI		STRUTTURE COPERTURA	LEGNO
DATA RILEVAMENTO	01/05/97	STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE COPERTURA	BUONE



**COMUNE DI VEGGIANO (PD)**  
**CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE**

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.028

**SCHEDA**  
**B**

FF1017/015

**Indirizzo:**

*via Mestrina*

**Civico: 15**

**Codice scheda B: 20**

**Codice scheda (principale):**

*017/015 (017/015)*

**Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000**  
FF2017/015

**Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000**  
FF3017/015

**UBICAZIONE**

ALTRO

**STRUTTURE VERTICALI**

COTTO

**DESTINAZIONE  
TIPOLOGICA**

RESIDENZIALE

**STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE VERTICALI**

BUONE

**CONT. AMBIENTALE**

PARCO

**STRUTTURE ORIZZONTALI**

LEGNO

**ELEMENTI DI RILIEVO**

ARCHITETTONICI

**STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE ORIZZONTALI**

BUONE

**INTERVENTI**

**STRUTTURE COPERTURA**

LEGNO

**DATA RILEVAMENTO**

01/05/97

**STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE COPERTURA**

BUONE



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.029

SCHEDA

**B**

**Indirizzo:**  
*via Mestrina*


**Civico:**

**Codice scheda B: 19**


**Codice scheda (principale):**  
*017/021 (017/021)*



**Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000**



**Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000**



UBICAZIONE	<input type="text" value="ALTRO"/>	STRUTTURE VERTICALI	<input type="text" value="COTTO"/>
DESTINAZIONE TIPOLOGICA	<input type="text" value="ANNESSO AGRICOLO"/>	STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE VERTICALI	<input type="text" value="BUONE"/>
CONT. AMBIENTALE	<input type="text" value="SCOPERTO DESTINAZIONE&lt;br/&gt;AGRICOLA"/>	STRUTTURE ORIZZONTALI	<input type="text" value="LEGNO"/>
ELEMENTI DI RILIEVO	<input type="text" value="ARCHITETTONICI"/>	STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE ORIZZONTALI	<input type="text" value="BUONE"/>
INTERVENTI	<input type="text" value="AMPLIAMENTO"/>	STRUTTURE COPERTURA	<input type="text" value="LEGNO"/>
DATA RILEVAMENTO	<input type="text" value="01/05/97"/>	STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE COPERTURA	<input type="text" value="BUONE"/>



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
 Scheda n.030

**SCHEDA**

**B**

**Indirizzo:**  
 via Mestrina


**Civico:** 13

**Codice scheda B:** 21


**Codice scheda (principale):**  
 017/013 (017/013)



**Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000**



**Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000**



<b>UBICAZIONE</b>	<b>ALTRO</b>	<b>STRUTTURE VERTICALI</b>	<b>COTTO</b>
<b>DESTINAZIONE TIPOLOGICA</b>	<b>RESIDENZIALE</b>	<b>STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE VERTICALI</b>	<b>MEDIOCRI</b>
<b>CONT. AMBIENTALE</b>	<b>GIARDINO</b>	<b>STRUTTURE ORIZZONTALI</b>	<b>LEGNO</b>
<b>ELEMENTI DI RILIEVO</b>	<b>ARCHITETTONICI</b>	<b>STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE ORIZZONTALI</b>	<b>MEDIOCRI</b>
<b>INTERVENTI</b>		<b>STRUTTURE COPERTURA</b>	<b>LEGNO</b>
<b>DATA RILEVAMENTO</b>	<b>01/05/97</b>	<b>STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE COPERTURA</b>	<b>MEDIOCRI</b>



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.031

SCHEDA

**B**

Indirizzo:


via Lissaro

Civico: 10-12


Codice scheda B: 13

Codice scheda (principale):


015/012 (015/012)



Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000



Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000



UBICAZIONE

ALTRO

STRUTTURE VERTICALI

COTTO

DESTINAZIONE  
TIPOLOGICA

RESIDENZIALE - RURALE

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE VERTICALI

BUONE

CONT. AMBIENTALE

SCOPERTO DESTINAZIONE  
AGRICOLA

STRUTTURE ORIZZONTALI

LEGNO

ELEMENTI DI RILIEVO

ARCHITETTONICI

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE ORIZZONTALI

BUONE

INTERVENTI

STRUTTURE COPERTURA

LEGNO

DATA RILEVAMENTO

01/05/97

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE COPERTURA

BUONE



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.033

**SCHEDA**  
**B**



**Indirizzo:**

*via Pedagni*


**Civico: 34**

**Codice scheda B: 68**


**Codice scheda (principale):**

*021/081 (021/081)*

**Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000**



**Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000**



UBICAZIONE	ALTRO	STRUTTURE VERTICALI	COTTO
DESTINAZIONE TIPOLOGICA	RESIDENZIALE - RURALE	STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE VERTICALI	MEDIOCRI
CONT. AMBIENTALE	SCOPERTO DESTINAZIONE AGRICOLA	STRUTTURE ORIZZONTALI	LEGNO - LATERO CEMENTO
ELEMENTI DI RILIEVO		STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE ORIZZONTALI	MEDIOCRI
INTERVENTI	RISTRUTTURAZIONE	STRUTTURE COPERTURA	LEGNO
DATA RILEVAMENTO	01/05/97	STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE COPERTURA	MEDIOCRI



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.034

SCHEDA

**B**



**Indirizzo:**

*via Reolda*


**Civico:** 18-20

**Codice scheda B:** 69

**Codice scheda (principale):**

025/023 (025/023)

**Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000**



**Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000**

FF3025/023

UBICAZIONE

ALTRO

STRUTTURE VERTICALI

COTTO

DESTINAZIONE  
TIPOLOGICA

RESIDENZIALE

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE VERTICALI

BUONE

CONT. AMBIENTALE

SCOPERTO DESTINAZIONE  
AGRICOLA

STRUTTURE ORIZZONTALI

LEGNO

ELEMENTI DI RILIEVO

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE ORIZZONTALI

BUONE

INTERVENTI

RESTAURO

STRUTTURE COPERTURA

LEGNO

DATA RILEVAMENTO

01/05/97

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE COPERTURA

BUONE



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.034

**SCHEDA**  
**B**


Indirizzo:  
*via Reolda*

Civico:


Codice scheda B: 70

Codice scheda (principale):


025/024 (025/024)



Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000



Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000



UBICAZIONE

ALTRO

STRUTTURE VERTICALI

COTTO

DESTINAZIONE  
TIPOLOGICA

ANNESSO AGRICOLO

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE VERTICALI

BUONE

CONT. AMBIENTALE

SCOPERTO DESTINAZIONE  
AGRICOLA

STRUTTURE ORIZZONTALI

LEGNO

ELEMENTI DI RILIEVO

ARCHITETTONICI

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE ORIZZONTALI

BUONE

INTERVENTI

STRUTTURE COPERTURA

LEGNO

DATA RILEVAMENTO

01/05/97

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE COPERTURA

BUONE




# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.035

**SCHEDA**  
**B**




Indirizzo:  
*via Reolda*

Civico:


Codice scheda B: 22

Codice scheda (principale):  
025/021 (025/020)

Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000



Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000



UBICAZIONE	ALTRO	STRUTTURE VERTICALI	COTTO
DESTINAZIONE TIPOLOGICA	ANNESSO AGRICOLO	STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE VERTICALI	CATTIVE
CONT. AMBIENTALE	SCOPERTO DESTINAZIONE AGRICOLA	STRUTTURE ORIZZONTALI	
ELEMENTI DI RILIEVO		STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE ORIZZONTALI	
INTERVENTI		STRUTTURE COPERTURA	LEGNO
DATA RILEVAMENTO	01/05/97	STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE COPERTURA	MEDIOCRI



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.035

SCHEDA

**B**

**Indirizzo:**

*via Reolda*

**Civico: 11**


**Codice scheda B: 71**

**Codice scheda (principale):**


*025/019 (025/019)*



**Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000**



**Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000**



UBICAZIONE

ALTRO

STRUTTURE VERTICALI

COTTO

DESTINAZIONE  
TIPOLOGICA

RESIDENZIALE - RURALE

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE VERTICALI

MEDIOCRI

CONT. AMBIENTALE

SCOPERTO DESTINAZIONE  
AGRICOLA

STRUTTURE ORIZZONTALI

LEGNO

ELEMENTI DI RILIEVO

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE ORIZZONTALI

MEDIOCRI

INTERVENTI

RISTRUTTURAZIONE

STRUTTURE COPERTURA

LEGNO

DATA RILEVAMENTO

01/05/97

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE COPERTURA

MEDIOCRI




# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.035

**SCHEDA**  
**B**



**Indirizzo:**

*via Reolda*


**Civico:**

**Codice scheda B: 72**


**Codice scheda (principale):**

*025/020 (025/020)*

**Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000**



**Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000**



**UBICAZIONE**

ALTRO

**STRUTTURE VERTICALI**

COTTO

**DESTINAZIONE  
TIPOLOGICA**

ANNESSO AGRICOLO

**STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE VERTICALI**

MEDIOCRI

**CONT. AMBIENTALE**

SCOPERTO DESTINAZIONE  
AGRICOLA

**STRUTTURE ORIZZONTALI**

LEGNO

**ELEMENTI DI RILIEVO**

ARCHITETTONICI

**STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE ORIZZONTALI**

MEDIOCRI

**INTERVENTI**

**STRUTTURE COPERTURA**

LEGNO

**DATA RILEVAMENTO**

01/05/97

**STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE COPERTURA**

MEDIOCRI



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.036

SCHEDA

**B**



**Indirizzo:**

*via Gazzo*


**Civico:**

**Codice scheda B: 73**


**Codice scheda (principale):**

*012/019 (012/019)*

**Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000**



**Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000**



UBICAZIONE

ALTRO

STRUTTURE VERTICALI

COTTO

DESTINAZIONE  
TIPOLOGICA

ANNESSO AGRICOLO

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE VERTICALI

BUONE

CONT. AMBIENTALE

SCOPERTO DESTINAZIONE  
AGRICOLA

STRUTTURE ORIZZONTALI

LEGNO

ELEMENTI DI RILIEVO

ARCHITETTONICI

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE ORIZZONTALI

BUONE

INTERVENTI

STRUTTURE COPERTURA

LEGNO

DATA RILEVAMENTO

01/05/97

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE COPERTURA

BUONE



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.036

**SCHEDA**

**B**

**Indirizzo:**


*via Gazzo*

**Civico: 17**


**Codice scheda B: 74**

**Codice scheda (principale):**


*012/018 (012/018)*



**Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000**



**Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000**



**UBICAZIONE**

ALTRO

**STRUTTURE VERTICALI**

COTTO

**DESTINAZIONE  
TIPOLOGICA**

RESIDENZIALE

**STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE VERTICALI**

BUONE

**CONT. AMBIENTALE**

SCOPERTO DESTINAZIONE  
AGRICOLA

**STRUTTURE ORIZZONTALI**

LEGNO

**ELEMENTI DI RILIEVO**

**STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE ORIZZONTALI**

BUONE

**INTERVENTI**

RISTRUTTURAZIONE

**STRUTTURE COPERTURA**

LEGNO

**DATA RILEVAMENTO**

01/05/97

**STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE COPERTURA**

BUONE




# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.037

SCHEDA

B



Indirizzo:

via Montegalda


Civico: 32-34

Codice scheda B: 97


Codice scheda (principale):

019/025 (019/025)

Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000



Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000



UBICAZIONE

ALTRO

STRUTTURE VERTICALI

COTTO

DESTINAZIONE  
TIPOLOGICA

ANNESSO AGRICOLO

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE VERTICALI

BUONE

CONT. AMBIENTALE

SCOPERTO DESTINAZIONE  
AGRICOLA

STRUTTURE ORIZZONTALI

LEGNO - LATERO CEMENTO

ELEMENTI DI RILIEVO

ARCHITETTONICI

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE ORIZZONTALI

BUONE

INTERVENTI

RESTAURO

STRUTTURE COPERTURA

LEGNO

DATA RILEVAMENTO

01/05/97

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE COPERTURA

BUONE




# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.037

**SCHEDA**  
**B**



**Indirizzo:**

*via Montegalda*


**Civico: 30**

**Codice scheda B: 98**


**Codice scheda (principale):**

*019/024 (019/024)*

**Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000**



**Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000**



<b>UBICAZIONE</b>	<b>ALTRO</b>	<b>STRUTTURE VERTICALI</b>	<b>COTTO</b>
<b>DESTINAZIONE TIPOLOGICA</b>	<b>RESIDENZIALE - RURALE</b>	<b>STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE VERTICALI</b>	<b>BUONE</b>
<b>CONT. AMBIENTALE</b>	<b>SCOPERTO DESTINAZIONE AGRICOLA</b>	<b>STRUTTURE ORIZZONTALI</b>	<b>LEGNO</b>
<b>ELEMENTI DI RILIEVO</b>		<b>STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE ORIZZONTALI</b>	<b>BUONE</b>
<b>INTERVENTI</b>		<b>STRUTTURE COPERTURA</b>	<b>LEGNO</b>
<b>DATA RILEVAMENTO</b>	<b>01/05/97</b>	<b>STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE COPERTURA</b>	<b>BUONE</b>



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.037

SCHEDA

B



**Indirizzo:**

*via Montegalda*


**Civico:**

**Codice scheda B: 99**


**Codice scheda (principale):**

*019/023 (019/023)*

**Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000**



**Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000**



UBICAZIONE

ALTRO

STRUTTURE VERTICALI

COTTO

DESTINAZIONE  
TIPOLOGICA

ANNESSO AGRICOLO

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE VERTICALI

BUONE

CONT. AMBIENTALE

SCOPERTO DESTINAZIONE  
AGRICOLA

STRUTTURE ORIZZONTALI

LATERO CEMENTO

ELEMENTI DI RILIEVO

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE ORIZZONTALI

BUONE

INTERVENTI

RICOSTRUZIONE

STRUTTURE COPERTURA

LEGNO

DATA RILEVAMENTO

01/05/97

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE COPERTURA

BUONE



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.038

**SCHEDA**  
**B**

**Indirizzo:**


*via S. Antonio*

**Civico: 60**


**Codice scheda B: 92**

**Codice scheda (principale):**


**029/051 (029/051)**



**Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000**



**Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000**



**UBICAZIONE**

**ALTRO**

**STRUTTURE VERTICALI**

**COTTO**

**DESTINAZIONE  
TIPOLOGICA**

**RESIDENZIALE**

**STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE VERTICALI**

**BUONE**

**CONT. AMBIENTALE**

**STRUTTURE ORIZZONTALI**

**LEGNO**

**ELEMENTI DI RILIEVO**

**STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE ORIZZONTALI**

**BUONE**

**INTERVENTI**

**STRUTTURE COPERTURA**

**LEGNO**

**DATA RILEVAMENTO**

**01/05/97**

**STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE COPERTURA**

**BUONE**



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.039

**SCHEDA**  
**B**

**Indirizzo:**


**via S. Eurosia**

**Civico: 2a**


**Codice scheda B: 100**

**Codice scheda (principale):**


**030/001 (030/001)**



**Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000**



**Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000**



<b>UBICAZIONE</b>	<b>ALTRO</b>	<b>STRUTTURE VERTICALI</b>	<b>COTTO</b>
<b>DESTINAZIONE TIPOLOGICA</b>	<b>RESIDENZIALE - RURALE</b>	<b>STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE VERTICALI</b>	<b>MEDIOCRI</b>
<b>CONT. AMBIENTALE</b>	<b>SCOPERTO DESTINAZIONE AGRICOLA</b>	<b>STRUTTURE ORIZZONTALI</b>	<b>LEGNO</b>
<b>ELEMENTI DI RILIEVO</b>	<b>ARCHITETTONICI</b>	<b>STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE ORIZZONTALI</b>	<b>MEDIOCRI</b>
<b>INTERVENTI</b>		<b>STRUTTURE COPERTURA</b>	<b>LEGNO</b>
<b>DATA RILEVAMENTO</b>	<b>01/05/97</b>	<b>STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE COPERTURA</b>	<b>MEDIOCRI</b>



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.040

SCHEDA

**B**

**Indirizzo:**

*via Borgo S. Maria*

**Civico: 2**


**Codice scheda B: 141**

**Codice scheda (principale):**


*003/009 (003/009)*



**Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000**



**Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000**



UBICAZIONE

CENTRO STORICO

STRUTTURE VERTICALI

COTTO

DESTINAZIONE  
TIPOLOGICA

RESIDENZIALE

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE VERTICALI

BUONE

CONT. AMBIENTALE

CORTE

STRUTTURE ORIZZONTALI

LEGNO

ELEMENTI DI RILIEVO

ARCHITETTONICI

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE ORIZZONTALI

BUONE

INTERVENTI

RESTAURO

STRUTTURE COPERTURA

LEGNO

DATA RILEVAMENTO

01/05/97

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE COPERTURA

BUONE



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.041

**SCHEDA**  
**B**

**Indirizzo:**


*via Borgo S. Maria*

**Civico: 1**


**Codice scheda B: 142**

**Codice scheda (principale):**


*003/007 (003/007)*



**Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000**



**Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000**



**UBICAZIONE**

**CENTRO STORICO**

**STRUTTURE VERTICALI**

**COTTO**

**DESTINAZIONE  
TIPOLOGICA**

**RESIDENZIALE - RURALE**

**STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE VERTICALI**

**BUONE**

**CONT. AMBIENTALE**

**CORTE**

**STRUTTURE ORIZZONTALI**

**LEGNO**

**ELEMENTI DI RILIEVO**

**ARCHITETTONICI**

**STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE ORIZZONTALI**

**BUONE**

**INTERVENTI**

**STRUTTURE COPERTURA**

**LEGNO**

**DATA RILEVAMENTO**

**01/05/97**

**STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE COPERTURA**

**BUONE**



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.041

**SCHEDA**

**B**

**Indirizzo:**

*via Borgo S. Maria*

**Civico: 3**


**Codice scheda B: 101**

**Codice scheda (principale):**


*003/006 (003/006)*



**Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000**



**Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000**



**UBICAZIONE**

**CENTRO STORICO**

**STRUTTURE VERTICALI**

**COTTO**

**DESTINAZIONE  
TIPOLOGICA**

**RESIDENZIALE - RURALE**

**STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE VERTICALI**

**BUONE**

**CONT. AMBIENTALE**

**CORTE**

**STRUTTURE ORIZZONTALI**

**LEGNO**

**ELEMENTI DI RILIEVO**

**ARCHITETTONICI**

**STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE ORIZZONTALI**

**BUONE**

**INTERVENTI**

**STRUTTURE COPERTURA**

**LEGNO**

**DATA RILEVAMENTO**

**01/05/97**

**STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE COPERTURA**

**BUONE**



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.041

**SCHEDA**  
**B**

Indirizzo:  
*via Borgo S. Maria*


Civico: 5

Codice scheda B: 102


Codice scheda (principale):  
*003/005 (003/005)*



Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000



Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000



UBICAZIONE	CENTRO STORICO	STRUTTURE VERTICALI	COTTO
DESTINAZIONE TIPOLOGICA	RESIDENZIALE - RURALE	STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE VERTICALI	BUONE
CONT. AMBIENTALE	CORTE	STRUTTURE ORIZZONTALI	LEGNO
ELEMENTI DI RILIEVO	ARCHITETTONICI	STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE ORIZZONTALI	BUONE
INTERVENTI	RISTRUTTURAZIONE	STRUTTURE COPERTURA	LEGNO
DATA RILEVAMENTO	01/05/97	STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE COPERTURA	BUONE



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.041

**SCHEDA**

**B**

**Indirizzo:**

*via Borgo S. Maria*

**Civico:**


**Codice scheda B: 103**

**Codice scheda (principale):**


*003/004 (003/005)*



**Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000**



**Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000**



**UBICAZIONE**

**CENTRO STORICO**

**STRUTTURE VERTICALI**

**COTTO**

**DESTINAZIONE  
TIPOLOGICA**

**RESIDENZIALE - RURALE**

**STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE VERTICALI**

**BUONE**

**CONT. AMBIENTALE**

**CORTE**

**STRUTTURE ORIZZONTALI**

**LEGNO**

**ELEMENTI DI RILIEVO**

**ARCHITETTONICI**

**STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE ORIZZONTALI**

**BUONE**

**INTERVENTI**

**STRUTTURE COPERTURA**

**LEGNO**

**DATA RILEVAMENTO**

**01/05/97**

**STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE COPERTURA**

**BUONE**



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.041

SCHEDA

**B**

**Indirizzo:**

*via Borgo S. Maria*

**Civico:**


**Codice scheda B: 105**

**Codice scheda (principale):**


*003/003 (003/005)*



Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000



Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000



UBICAZIONE	CENTRO STORICO	STRUTTURE VERTICALI	COTTO
DESTINAZIONE TIPOLOGICA	RESIDENZIALE - RURALE	STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE VERTICALI	BUONE
CONT. AMBIENTALE	CORTE	STRUTTURE ORIZZONTALI	LEGNO
ELEMENTI DI RILIEVO	ARCHITETTONICI	STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE ORIZZONTALI	BUONE
INTERVENTI		STRUTTURE COPERTURA	LEGNO
DATA RILEVAMENTO	01/05/97	STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE COPERTURA	BUONE



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.041

**SCHEDA**  
**B**



**Indirizzo:**

*via Borgo S. Maria*


**Civico:**

**Codice scheda B: 106**


**Codice scheda (principale):**

*003/002 (003/002)*

**Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000**



**Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000**



<b>UBICAZIONE</b>	<b>CENTRO STORICO</b>	<b>STRUTTURE VERTICALI</b>	<b>COTTO</b>
<b>DESTINAZIONE TIPOLOGICA</b>	<b>ANNESSE AGRICOLE</b>	<b>STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE VERTICALI</b>	<b>BUONE</b>
<b>CONT. AMBIENTALE</b>	<b>CORTE</b>	<b>STRUTTURE ORIZZONTALI</b>	<b>LEGNO</b>
<b>ELEMENTI DI RILIEVO</b>		<b>STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE ORIZZONTALI</b>	<b>BUONE</b>
<b>INTERVENTI</b>		<b>STRUTTURE COPERTURA</b>	<b>LEGNO</b>
<b>DATA RILEVAMENTO</b>	<b>01/05/97</b>	<b>STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE COPERTURA</b>	<b>BUONE</b>



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.041

**SCHEDA**  
**B**



**Indirizzo:**

*via Borgo S. Maria*


**Civico:** 7

**Codice scheda B:** 107


**Codice scheda (principale):**

003/001 (003/001)

**Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000**



**Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000**



<b>UBICAZIONE</b>	<b>CENTRO STORICO</b>	<b>STRUTTURE VERTICALI</b>	<b>COTTO</b>
<b>DESTINAZIONE TIPOLOGICA</b>	<b>RESIDENZIALE</b>	<b>STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE VERTICALI</b>	<b>BUONE</b>
<b>CONT. AMBIENTALE</b>	<b>CORTE</b>	<b>STRUTTURE ORIZZONTALI</b>	<b>LEGNO</b>
<b>ELEMENTI DI RILIEVO</b>	<b>ARCHITETTONICI</b>	<b>STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE ORIZZONTALI</b>	<b>BUONE</b>
<b>INTERVENTI</b>	<b>RESTAURO</b>	<b>STRUTTURE COPERTURA</b>	<b>LEGNO</b>
<b>DATA RILEVAMENTO</b>	<b>01/05/97</b>	<b>STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE COPERTURA</b>	<b>BUONE</b>



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.042

**SCHEDA**  
**B**

**Indirizzo:**  
**via S. Maria**


**Civico:**

**Codice scheda B: 104**


**Codice scheda (principale):**  
**033/035 (033/035)**



**Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000**



**Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000**



<b>UBICAZIONE</b>	<b>NUCLEO RURALE</b>	<b>STRUTTURE VERTICALI</b>	<b>COTTO</b>
<b>DESTINAZIONE TIPOLOGICA</b>	<b>ANNESSE AGRICOLE</b>	<b>STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE VERTICALI</b>	<b>BUONE</b>
<b>CONT. AMBIENTALE</b>	<b>SCOPERTO DESTINAZIONE AGRICOLA</b>	<b>STRUTTURE ORIZZONTALI</b>	
<b>ELEMENTI DI RILIEVO</b>		<b>STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE ORIZZONTALI</b>	
<b>INTERVENTI</b>		<b>STRUTTURE COPERTURA</b>	<b>LEGNO</b>
<b>DATA RILEVAMENTO</b>	<b>01/05/97</b>	<b>STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE COPERTURA</b>	<b>BUONE</b>



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.043

**SCHEDA**  
**B**




**Indirizzo:**  
*via Borgo S. Maria*

**Civico:** 15


**Codice scheda B:** 108

**Codice scheda (principale):**  
003/017 (003/017)

**Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000**



**Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000**



<b>UBICAZIONE</b>	<b>CENTRO STORICO</b>	<b>STRUTTURE VERTICALI</b>	<b>COTTO</b>
<b>DESTINAZIONE TIPOLOGICA</b>	<b>RESIDENZIALE - RURALE</b>	<b>STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE VERTICALI</b>	<b>BUONE</b>
<b>CONT. AMBIENTALE</b>		<b>STRUTTURE ORIZZONTALI</b>	<b>LEGNO</b>
<b>ELEMENTI DI RILIEVO</b>	<b>ARCHITETTONICI</b>	<b>STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE ORIZZONTALI</b>	<b>BUONE</b>
<b>INTERVENTI</b>		<b>STRUTTURE COPERTURA</b>	<b>LEGNO</b>
<b>DATA RILEVAMENTO</b>	<b>01/05/97</b>	<b>STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE COPERTURA</b>	<b>BUONE</b>



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.044

**SCHEDA**  
**B**

**Indirizzo:**

*via Borgo S. Maria*

**Civico:**


**Codice scheda B: 140**

**Codice scheda (principale):**


*003/010 (003/010)*



**Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000**



**Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000**



<b>UBICAZIONE</b>	<b>CENTRO STORICO</b>	<b>STRUTTURE VERTICALI</b>	<b>COTTO</b>
<b>DESTINAZIONE TIPOLOGICA</b>	<b>ATTREZZATURE RELIGIOSE</b>	<b>STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE VERTICALI</b>	<b>MEDIOCRI</b>
<b>CONT. AMBIENTALE</b>		<b>STRUTTURE ORIZZONTALI</b>	<b>LEGNO</b>
<b>ELEMENTI DI RILIEVO</b>	<b>ARCHITETTONICI - SCULTOREI</b>	<b>STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE ORIZZONTALI</b>	<b>MEDIOCRI</b>
<b>INTERVENTI</b>		<b>STRUTTURE COPERTURA</b>	<b>LEGNO</b>
<b>DATA RILEVAMENTO</b>	<b>01/05/97</b>	<b>STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE COPERTURA</b>	<b>MEDIOCRI</b>




# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.045

SCHEDA

**B**



**Indirizzo:**

*via Malfatti*


**Civico:**

**Codice scheda B: 121**

**Codice scheda (principale):**

*016/007 (016/004)*

**Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000**



**Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000**



UBICAZIONE	ALTRO	STRUTTURE VERTICALI	COTTO
DESTINAZIONE TIPOLOGICA	ANNESSO AGRICOLO	STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE VERTICALI	MEDIOCRI
CONT. AMBIENTALE	SCOPERTO DESTINAZIONE AGRICOLA	STRUTTURE ORIZZONTALI	LEGNO
ELEMENTI DI RILIEVO		STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE ORIZZONTALI	MEDIOCRI
INTERVENTI		STRUTTURE COPERTURA	LEGNO
DATA RILEVAMENTO	01/05/97	STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE COPERTURA	MEDIOCRI



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.045


### SCHEDA B

Indirizzo:  
*via Malfatti*


Civico: 7

Codice scheda B: 122

Codice scheda (principale):  
016/009 (016/009)



Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000



Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000



UBICAZIONE	ALTRO	STRUTTURE VERTICALI	COTTO
DESTINAZIONE TIPOLOGICA	RESIDENZIALE - RURALE	STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE VERTICALI	MEDIOCRI
CONT. AMBIENTALE	SCOPERTO DESTINAZIONE AGRICOLA	STRUTTURE ORIZZONTALI	LEGNO
ELEMENTI DI RILIEVO		STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE ORIZZONTALI	MEDIOCRI
INTERVENTI		STRUTTURE COPERTURA	LEGNO
DATA RILEVAMENTO	01/05/97	STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE COPERTURA	MEDIOCRI




# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.045

**SCHEDA**  
**B**



**Indirizzo:**

*via Malfatti*


**Civico: 9**

**Codice scheda B: 120**


**Codice scheda (principale):**

*016/005 (016/004)*

**Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000**



**Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000**



<b>UBICAZIONE</b>	<b>ALTRO</b>	<b>STRUTTURE VERTICALI</b>	<b>COTTO</b>
<b>DESTINAZIONE TIPOLOGICA</b>	<b>ANNESSO AGRICOLO</b>	<b>STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE VERTICALI</b>	<b>MEDIOCRI</b>
<b>CONT. AMBIENTALE</b>	<b>SCOPERTO DESTINAZIONE AGRICOLA</b>	<b>STRUTTURE ORIZZONTALI</b>	<b>LEGNO</b>
<b>ELEMENTI DI RILIEVO</b>		<b>STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE ORIZZONTALI</b>	<b>MEDIOCRI</b>
<b>INTERVENTI</b>		<b>STRUTTURE COPERTURA</b>	<b>LEGNO</b>
<b>DATA RILEVAMENTO</b>	<b>01/05/97</b>	<b>STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE COPERTURA</b>	<b>MEDIOCRI</b>




# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.046

**SCHEDA**  
**B**



**Indirizzo:**

*via Malfatti*


**Civico:**

**Codice scheda B: 118**


**Codice scheda (principale):**

*016/006 (016/004)*

**Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000**



**Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000**



UBICAZIONE	<input type="text" value="ALTRO"/>	STRUTTURE VERTICALI	<input type="text" value="COTTO"/>
DESTINAZIONE TIPOLOGICA	<input type="text" value="ANNESSO AGRICOLO"/>	STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE VERTICALI	<input type="text" value="MEDIOCRI"/>
CONT. AMBIENTALE	<input type="text" value="SCOPERTO DESTINAZIONE AGRICOLA"/>	STRUTTURE ORIZZONTALI	<input type="text" value="LEGNO"/>
ELEMENTI DI RILIEVO	<input type="text"/>	STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE ORIZZONTALI	<input type="text" value="MEDIOCRI"/>
INTERVENTI	<input type="text"/>	STRUTTURE COPERTURA	<input type="text" value="LEGNO"/>
DATA RILEVAMENTO	<input type="text" value="01/05/97"/>	STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE COPERTURA	<input type="text" value="MEDIOCRI"/>



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.046

SCHEDA

**B**

**Indirizzo:**

*via Malfatti*

**Civico: 11**


**Codice scheda B: 119**

**Codice scheda (principale):**


*016/004 (016/004)*



**Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000**



**Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000**



UBICAZIONE	ALTRO	STRUTTURE VERTICALI	COTTO
DESTINAZIONE TIPOLOGICA	RESIDENZIALE - RURALE	STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE VERTICALI	BUONE
CONT. AMBIENTALE	SCOPERTO DESTINAZIONE AGRICOLA	STRUTTURE ORIZZONTALI	LEGNO
ELEMENTI DI RILIEVO		STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE ORIZZONTALI	BUONE
INTERVENTI		STRUTTURE COPERTURA	LEGNO
DATA RILEVAMENTO	01/05/97	STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE COPERTURA	BUONE



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.047

**SCHEDA**  
**B**

**Indirizzo:**

**via S. Antonio**

**Civico: 29a**


**Codice scheda B: 91**

**Codice scheda (principale):**


**029/043 (029/043)**



**Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000**



**Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000**



UBICAZIONE

ALTRO

STRUTTURE VERTICALI

COTTO

DESTINAZIONE  
TIPOLOGICA

ANNESSO AGRICOLO

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE VERTICALI

MEDIOCRI

CONT. AMBIENTALE

SCOPERTO DESTINAZIONE  
AGRICOLA

STRUTTURE ORIZZONTALI

LEGNO

ELEMENTI DI RILIEVO

ARCHITETTONICI

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE ORIZZONTALI

MEDIOCRI

INTERVENTI

STRUTTURE COPERTURA

LEGNO

DATA RILEVAMENTO

01/05/97

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE COPERTURA

MEDIOCRI



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.048

**SCHEDA**  
**B**



**Indirizzo:**

**via S. Zeno**


**Civico: 12**

**Codice scheda B: 82**


**Codice scheda (principale):**

**036/027 (036/027)**

**Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000**



**Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000**



<b>UBICAZIONE</b>	<b>ALTRO</b>	<b>STRUTTURE VERTICALI</b>	<b>COTTO</b>
<b>DESTINAZIONE TIPOLOGICA</b>	<b>RESIDENZIALE</b>	<b>STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE VERTICALI</b>	<b>BUONE</b>
<b>CONT. AMBIENTALE</b>	<b>SCOPERTO DESTINAZIONE AGRICOLA</b>	<b>STRUTTURE ORIZZONTALI</b>	<b>LEGNO</b>
<b>ELEMENTI DI RILIEVO</b>		<b>STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE ORIZZONTALI</b>	<b>BUONE</b>
<b>INTERVENTI</b>	<b>RESTAURO</b>	<b>STRUTTURE COPERTURA</b>	<b>LEGNO</b>
<b>DATA RILEVAMENTO</b>	<b>01/05/97</b>	<b>STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE COPERTURA</b>	<b>BUONE</b>



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.048

SCHEDA

**B**

**Indirizzo:**

*via S. Zeno*

**Civico:**


**Codice scheda B: 83**

**Codice scheda (principale):**


*036/028 (036/028)*



**Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000**



**Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000**



UBICAZIONE

ALTRO

STRUTTURE VERTICALI

COTTO

DESTINAZIONE  
TIPOLOGICA

ANNESSO AGRICOLO

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE VERTICALI

BUONE

CONT. AMBIENTALE

SCOPERTO DESTINAZIONE  
AGRICOLA

STRUTTURE ORIZZONTALI

LEGNO

ELEMENTI DI RILIEVO

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE ORIZZONTALI

BUONE

INTERVENTI

RESTAURO

STRUTTURE COPERTURA

LEGNO

DATA RILEVAMENTO

01/05/97

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE COPERTURA

BUONE



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.049

SCHEDA

B

Indirizzo:

via Pelosa l'"A1"

Civico: 7


Codice scheda B: 93

Codice scheda (principale):


022/015 (022/015)



Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000



Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000



UBICAZIONE

ALTRO

STRUTTURE VERTICALI

COTTO

DESTINAZIONE  
TIPOLOGICA

RESIDENZIALE

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE VERTICALI

BUONE

CONT. AMBIENTALE

SCOPERTO DESTINAZIONE  
AGRICOLA

STRUTTURE ORIZZONTALI

LATERO CEMENTO

ELEMENTI DI RILIEVO

ARCHITETTONICI

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE ORIZZONTALI

BUONE

INTERVENTI

RESTAURO

STRUTTURE COPERTURA

LEGNO

DATA RILEVAMENTO

01/05/97

STATO CONSERVAZIONE  
STRUTTURE COPERTURA

BUONE



# COMUNE DI VEGGIANO (PD)

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

VAR. 1 P.I.  
Scheda n.050

**SCHEDA**  
**B**


**Indirizzo:**  
**via Pelosa \ "A" \**

**Civico: 10**


**Codice scheda B: 94**

**Codice scheda (principale):**


**022/016 (022/016)**



**Aerofotogrammetria C.T.R. (1996) scala 1:5000**



**Catasto Austro-Italiano (1835-45) scala 1:2000**



<b>UBICAZIONE</b>	<b>ALTRO</b>	<b>STRUTTURE VERTICALI</b>	<b>COTTO</b>
<b>DESTINAZIONE TIPOLOGICA</b>	<b>RESIDENZIALE</b>	<b>STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE VERTICALI</b>	<b>BUONE</b>
<b>CONT. AMBIENTALE</b>	<b>SCOPERTO DESTINAZIONE AGRICOLA</b>	<b>STRUTTURE ORIZZONTALI</b>	<b>LEGNO</b>
<b>ELEMENTI DI RILIEVO</b>	<b>ARCHITETTONICI</b>	<b>STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE ORIZZONTALI</b>	<b>BUONE</b>
<b>INTERVENTI</b>	<b>RESTAURO</b>	<b>STRUTTURE COPERTURA</b>	<b>LEGNO</b>
<b>DATA RILEVAMENTO</b>	<b>01/05/97</b>	<b>STATO CONSERVAZIONE STRUTTURE COPERTURA</b>	<b>BUONE</b>